



Ankerstrasse 25, Zürich

Restaurierung Ankerstrasse 25, Zürich, Variante Sandstein

BAUBESCHRIEB

Der Sandstein der Hauptfassade wurde in Folge früherer Arbeiten mit Fassadenfarbe überstrichen. Durch das Entfernen mittels Niederdruckstrahlen wurde der ursprüngliche Zustand des Steines wiederhergestellt. Die rückwärtige Hoffassade wurde mit einem Vollwärmeschutz versehen. Um auch hier den Charakter des Gebäudes beizubehalten, wurden sämtliche Fenstereinfassungen mit Bollinger Sandstein aufgedoppelt.

LEISTUNGEN

- Farbentfernung von den Natursteingewänden mittels Niederdrucksandstrahlverfahren
- Lose und defekte Teile reprofiliert und ergänzt
- Teilersatz von Gurtstücken aus Bollinger Sandstein
- Fenstereinfassung an Hoffassade aufgedoppelt und die Bestandsteine restauriert.

BAUSUMME

CHF 102'000

ZEITRAUM

2013

PROJEKTVERANTWORTLICHER

August Kuster



Balkone auf Sandsteinkonsolen



Fenstereinfassung mit Giebelverdachung